

FUSION 3 / 3C

Dlouhý a štíhlý tvar přístroje FUSION 3 umožňuje pohodlnou práci přímo na zemi. Stejně jako FUSION 3 i o něco kratší přístroj FUSION 3C podává skvělý výkon až 3,5 kg/h.



Přístroj FUSION 3 je díky své délce obzvláště vhodný pro použití na pozemních stavbách.

Horkovzdušný ruční extrudér

FUSION 3



- Vysoký svařovací výkon
- Kompaktní a praktický
- Ochrana motoru před spuštěním za studena
- Možnost přívodu drátu z pravé nebo levé strany
- Botka svařovací otočná o 360°

Technické údaje

		Verze ø 3 – 4	
		3	4
Svařovací drát ø	mm	3	4
Výtlač PE	kg/h	2,0 – 2,5	2,7 – 3,6
Výtlač PP	kg/h	1,8 – 2,3	2,5 – 3,4
Napětí	V~	230	
Příkon	W	3500	
Materiál		PE / PP	
Rozměry (D × Š × V)	mm	670 × 90 × 180	
Hmotnost	kg	7,2	
Značka shody		2	
Značka schválení		3	
Druh certifikace		CCA	
Třída ochrany II		4	

Obj. č.:

118.300 FUSION 3, 230 V / 3500 W, svařovací drát ø 3 – 4 mm

Obsah dodávky: FUSION 3, svařovací botka neopracovaná, přepravní box

Horkovzdušný ruční extrudér

FUSION 3C



- Vysoký svařovací výkon
- Kompaktní a praktický
- Ochrana motoru před spuštěním za studena
- Možnost přívodu drátu z pravé nebo levé strany
- Botka svařovací otočná o 360°

Technické údaje

		Verze ø 3 – 4	
		3	4
Svařovací drát ø	mm	3	4
Výtlač PE	kg/h	2,0 – 2,5	2,7 – 3,6
Výtlač PP	kg/h	1,8 – 2,3	2,5 – 3,4
Napětí	V~	230	
Příkon	W	2800	
Materiál		PE / PP	
Rozměry (D × Š × V)	mm	588 × 98 × 225	
Hmotnost	kg	6,9	
Značka shody		2	
Značka schválení		3	
Druh certifikace		CCA	
Třída ochrany II		4	

Obj. č.:











123.866 FUSION 3C, 230 V / 2800 W, svařovací drát ø 3 – 4 mm

Obsah dodávky: FUSION 3C, svařovací botka neopracovaná, přepravní box










I o něco kratší přístroj FUSION 3 C podává skvělý výkon až 3,6 kg/h.

Příslušenství FUSION 3 / FUSION 3C

	145.945 Botka svařovací kompletní 35 × 30 × 54 mm, nepracovaná 145.946 74 × 50 × 58 mm, nepracovaná
	145.896 25 mm, přepřátovací 145.947 30 mm, přepřátovací 145.897 35 mm, přepřátovací
	145.915 8 / 10 mm, V svar 145.907 12 mm, V svar 145.903 15 mm, V svar 145.909 20 mm, V svar 145.916 25 mm, V svar 145.905 30 mm, V svar
	145.944 8 / 10 mm svar koutový (a = 7 mm*) 145.812 15 mm svar koutový (a = 10 mm*) 145.940 20 mm svar koutový (a = 14 mm*) 145.816 25 mm svar koutový (a = 17.5 mm*) 145.817 30 mm svar koutový (a = 21 mm*)
	146.643 Svar rohový vnější 8 mm 146.645 Svar rohový vnější 10 mm 146.649 Svar rohový vnější 12 mm 146.651 Svar rohový vnější 15 mm
	145.811 Svar rohový ø 14 mm 145.488 Svar rohový ø 20 mm
	Adaptér úhlový 148.817 45° 148.816 90°
	135.082 Filtr vzduchový nerez pro FUSION 3C
	118.804 Stojan odkládací
	136.231 Reflektor předehřívací

Obecné příslušenství

	145.813 Vysekávačka vzorků 20 × 150 mm 143.824 Náhradní břit 150 × 20 mm 143.826 Chránič prstů 143.828 Vysekávací deska 146.449 Vysekávačka vzorků 25 × 150 mm 146.468 Náhradní břit 150 × 25 mm 146.536 Ochrana břítu
	146.883 Zvon vákuový zkušební, 810 × 310 mm 146.880 Vývěva, 230 V 146.461 Zvon vákuový zkušební + Vývěva 230 V
	109.795 Zvon vákuový zkušební kulatý ø 320 mm
	142.475 Jehla zkušební tlaková s manometrem 150.720 Jehla zkušební tlaková s manometrem, zesílená 142.569 Jehla náhradní 150.142 Jehla náhradní, zesílená
	144.095 Odvíječ drátu
	Box přepravní pro 123.173 WELDPLAST S4 / FUSION 3 119.540 WELDPLAST S2 / S2 TPO / FUSION 3C (součástí dodávky)
	Těleso topné, 134.567 230 V / 2600 W, pro WELDPLAST S6 109.984 230 V / 2200 W, pro WELDPLAST S4 / S2 113.268 230 V / 1100 + 1100 W, pro FUSION 3 123.561 230 V / 1750 W, pro FUSION 3C